

Descripción

Sal desoxidante.

Aplicación

Para fundición a la llama o por inducción de aleaciones convencionales (punto sólido inferior a 1000°C).

Modo de empleo

Espolvorear en pequeñas cantidades el Borax sobre las planchitas/ restos antes de fundir la aleación. El Borax evita la oxidación durante el fundido de la aleación. El Borax también puede ser usado para el glaseado interior de los crisoles.

Precauciones aconsejables

T



Tóxico

Contiene: Bórax

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

S53 Evítese la exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Presentación
080232 Borax 100 ml



Rx only